

Teknikområde	Kapitel	Fel i Teknisk handbok	Ändring/Tillägg
VA	PBB.3	Stavfel i rubrik och felvänt tecken.	<u>Ny rubrik:</u> Ledning av kopparrör i ledningsgrav <u>Ny text:</u> "Avser vattenledning i mark förorenad förorenad av petroleumprodukter av dimension <100 mm: oisolerade kopparrör enligt SS-EN 1057-R290".
VA	1.4.12.1 Höjdsättning av serviser	Otydlighet avseende dämningnivå. Ingen förändring har skett jämfört med version 2018.	Följande dämningnivåer gäller: <u>Spillvatten:</u> Hjässa Huvudledning+0.5 m <u>Dagvatten:</u> Marknivå i förbindelsepunkt+0.1 m Notera att dämningnivå måste anpassas till sannolika trycknivåer nedströms. Exempelvis kan bräddnivå i pumpstation och utloppsnivåer i diken och vattendrag vara styrande, se vidare P75.
VA	PCE.11	Otydligt när invändig inspektion ska föreskrivas.	Kod avser inspektioner i samband med förnyelse
Ledningsamordning	1.12	Felaktig länk	Sista meningen ersätts med: För lastspridning se kapitel 1.4.7.1
VA	PBB.5213	Felaktig kod	Ska föreskrivas under PBB.5214
VA	CEC.4111	Otydlighet kring kravställning	Efter samråd med beställare kan kravet på lägsta fraktion mildras till att följa krav i AMA 17 under CEC.41111
VA	CEC	Otydlig materialhänvisning	Material avses material i tabell CE/1