JÄRFÄLLA

2020-01-30

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2019-1025

Redovisning av 2019 års tillsyn på drivmedelsanläggningar

Bakgrund

Som en del av den löpande tillsynen på kommunens miljöfarliga verksamheter har miljö- och bygglovsnämnden utövat tillsyn på verksamheter som hanterar drivmedel. Inom ramen för projektet har tillsyn utförts på totalt åtta stycken anläggningar, varav sju av dessa är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen. Två av de besökta anläggningarna tillhandahåller dessutom fordonstvätt.

Aktuella verksamheter påverkar miljön genom utsläpp av metaller och olja till avloppsnätet och/eller till mark, samt till luft genom utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) från tankning. Syftet med tillsynen är att ständigt förbättra verksamheternas egenkontroll för att bland annat minska utsläpp av kemikalier, olja och metaller till det kommunala avloppsnätet och efterföljande recipienter då detta kan medföra skada för både miljön och människors hälsa.

Cisterner, spillzoner, tank- respektive påfyllningsplats är viktiga aspekter vid tillsynen, liksom skötsel och kontroll av oljeavskiljare samt hantering av avfall och kemikalier. Kontroll av utgående vatten från befintliga fordonstvättar utgör även en central del av tillsynen där fordonstvätt bedrivs för att säkerställa så att gällande riktvärden innehålls.

Resultat

Av de åtta drivmedelsanläggningar som inspekterats har nämnden kunnat konstatera att fem av dessa verksamheter haft sådana brister som krävt uppföljning. För merparten av anläggningarna avser uppföljningen kontroll av att befintliga cisterner respektive oljeavskiljare har kontrollerats inom utsatt tid samt att de uppfyller gällande krav. Övriga brister som varit vanligt förekommande är till exempel att ändamålsenliga behållare saknats för farligt avfall eller att aktuella behållare för farligt avfall saknat märkning med uppgifter om innehåll.

Slutsatser

Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn på drivmedelsanläggningar är nödvändig, även på de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Utifrån den tillsyn som nu utförts kan vi konstatera att miljö- och bygglovsnämndens tillsyn behövts för att uppmärksamma verksamhetsutövarna om de förbättringsåtgärder och kontroller som behöver utföras inom respektive verksamhet. Arbetet med att ställa krav på egenkontroll av skötsel och drift av oljeavskiljare samt återkommande kontroll av befintliga

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

cisterner anses som viktigt och behöver prioriteras även framöver. För de verksamheter som dessutom tillhandahåller fordonstvätt är det viktigt att även fortsättningsvis se till så att återkommande provtagning av utgående tvättvatten görs för att kontrollera så att gällande riktvärden innehålls. Vi behöver även arbeta vidare med att kontrollera befintliga rutiner för bland annat hantering av kemikalier och farligt avfall för att förhindra att de omhändertas på ett felaktigt sätt.

Camilla Waldem
miljöinspektör