

2020-04-03

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2019-816

**Redovisning av 2019 års tillsyn på fordonstvättar och verkstäder****Bakgrund**

Som en del av den löpande tillsynen på kommunens miljöfarliga verksamheter har miljö- och bygglovsnämnden utövat tillsyn på verksamheter med huvudsaklig inriktning fordonstvätt och verkstad. Inom ramen för projektet har tillsyn utförts på totalt 18 stycken anläggningar, varav fyra av dessa är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (så kallade C-verksamheter).

Samtliga typer av anläggningar påverkar miljön mer eller mindre genom utsläpp av metaller och olja till avloppsnätet. Syftet med tillsynen är att se till så att verksamheterna ständigt förbättrar sin egenkontroll för att bland annat minska utsläpp av kemikalier, olja och metaller till det kommunala avloppsnätet och efterföljande recipienter, då detta kan medföra skada för både miljön och människors hälsa. Kontroll av utgående avloppsvatten från fordonstvättar utgör därför en central del av tillsynen för att säkerställa så att gällande riktvärden för Järfälla kommun innehålls. För samtliga verksamheter ska det bland annat finnas rutiner för kontroll av oljeavskiljare, hantering av kemikalier och farligt avfall för att förhindra läckage och rutiner för hur man omhändertar eventuellt spill. Utöver detta har anmälningspliktiga verksamheter större krav på sig i form av skriftlig egenkontroll.

**Resultat**

Utifrån de inspektioner som nu utförts kan miljö- och bygglovsnämnden konstatera att 15 av de 18 verksamheter som tillsynats inom ramen för projektet har haft en eller ett flertal brister som krävt uppföljning. De vanligast förekommande bristerna som uppmärksammats vid utförda inspektioner har främst handlat om hantering och förvaring av farligt avfall. Det har bland annat rört sig om att journal inte förts över det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten eller att behållare för farligt avfall saknat märkning med uppgifter om typ av innehåll. För ett par av verksamheterna har brister noterats kring kemikaliehanteringen, främst att invallning saknats eller varit bristfällig, eller också att säkerhetsdatablad saknats för de faroklassade kemikalier som används inom verksamheten.

Kontroll av utgående avloppsvatten från aktuella anläggningar har utförts med hänsyn till Järfälla kommuns riktvärden för fordonstvättar. Behov av utredning eller mer omfattande åtgärder har varit aktuellt för ett par av verksamheterna, och krav på provtagning och/eller förbättringsåtgärder har efterfrågats i de fall där detta bedömts som nödvändigt.

Nämndens arbete med information och uppföljning av att gällande krav på 5-årsbesiktning av oljeavskiljare i enlighet med SS EN 858-1/2 efterlevs har fortsatt även detta år, och anses nu vara en självklar del i vårt kontinuerliga tillsynsarbete.

### Slutsatser

De slutsatser som kan dras från utförd tillsyn av verksamheter med fordonstvätt och verkstad är att miljö- och bygglovsnämndens tillsyn behövs för att uppmärksamma verksamhetsutövarna om de förbättringsåtgärder och kontroller som behöver utföras inom deras respektive verksamhet. Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn är nödvändig även för de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Det anses som viktigt att verksamhetsutövarna förstår deras ansvar i att skydda miljön genom att utföra nödvändiga förbättringsåtgärder i form av tekniska lösningar och införande av rutiner för att minimera sina utsläpp.

Precis som föregående år anser vi att arbetet med att ställa krav på verksamheternas egenkontroll avseende skötsel och drift av oljeavskiljare samt kontroll och uppföljning av utgående vatten från verksamheternas tvättanläggningar som viktigt och behöver prioriteras även framöver, likaså att hantering och journalföring av farligt avfall sköts på ett korrekt sätt.

Camilla Waldem  
miljöinspektör