















ÖVEROMRÅDE AVFALL				Aggregerat betyg för överområdet	Kriterier för bedömning av Överområde	Kriterier för bedömning Underområde	Kriterier för färgade gubbar
Hålla arbetsområdet rent				Aggregerat betyg för överområdet Avfall: 75x8/100=6 Överområdet Avfall får grön gubbe (Minst 6 underområden av 8 har grön gubbe)	Grönt Överområde: 75% av underområdena har grön gubbe.	3 st gröna gubbar ger grön gubbe för underområdet. (Beräknat utifrån fyra underområden=antalet projekt.)	Grön gubbe= godkänt, önskat resultat Gul gubbe= halvt godkänt, resultat med brister Röd gubbe= ej godkänt, inget resultat
Byggnad	Bedömning underområde	Kommentar		AVFALL	Gult Överområde: 50-74,9 % av underområdena har gul gubbe.	2 st gröna gubbar ger gul gubbe för underområdet. (Beräknat utifrån fyra underområden=antalet projekt.)	Kriterier för material och kemikalier 80% eller mer av A och B-produkter är hög nivå - grön gubbe. 65 - 79 % av A och B-produkter är mellan nivå - gul gubbe. Under 50 % är låg nivå - röd gubbe.
					Rött Överområde: färre än 50% av underområdena har grön gubbe.	Färre än 2 gröna gubbar ger röd gubbe för underområdet. (Beräknat utifrån fyra underområden=antalet projekt.)	  
Mälarskolan							
Fjällenskolan		Kravet har inte funnits i den version av miljöplanen som använts.					
Neptuniskolan		Byggarbetsområdet har varit rent och snyggt vid miljörevisioner. Dock har endast ett fåtal revisioner gjorts, resultatet är osäkert.					
Viksjo äldreboende		Byggarbetsområdet har varit rent och snyggt vid miljörevisioner. Dock har endast ett fåtal revisioner gjorts, resultatet är osäkert.					
Källsortering							
Byggnad	Bedömning underområde	Kommentar					
Mälarskolan		Hög källsorteringsgrad, mkt bra dokumentation.					
Fjällenskolan		Hög källsorteringsgrad, mkt bra dokumentation.					
Neptuniskolan		Åtta av miljöplanens nio fraktioner har sorterats samt betong, mineralull, mineralmassor och vägavfall.					
Viksjo äldreboende		Endast tre miljörevisioner och mkt lite information i miljörevisionsprotokollen. Ingen verifikation levererad.					

